Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 04:04

Link do produktu: https://graal.sklep.pl/zlacze-iso-do-chevrolet-isuzu-gm-buick-cadillac-oldsmobile-pontiac-saturn-p-66.html



Złącze iso do Chevrolet, Isuzu, GM, Buick, Cadillac, Oldsmobile, Pontiac, Saturn

Cena brutto	**10,65 zł**
Cena netto	**8,66 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ZRS-AS-60B**
Producent	**4CARMEDIA**

Opis produktu

Złącze iso do samochodów Chevrolet Isuzu GM Buick Cadillac Oldsmobile Pontiac Saturn

Po odinstalowaniu oryginalnego radioodtwarzacza należy zamontować złącze, kostkę ISO, przelotkę w ten sposób, żeby dopasować wtyczki od nowego radia do wtyczek od oryginalnej / fabrycznej instalacji auta. Opisywana na tej aukcji kostka ISO umożliwi Ci wykonanie tej czynności.

Kostka ISO, będąca przedmiotem tej aukcji, cechuje się najwyższą jakością. Dzięki temu, że piny w złączach są zabezpieczone przed korozją na kostkach nie osadza się śniedź i dają one dobry stabilny kontakt. Czysta beztlenowa miedź, z której wykonane są kable znajdujące się w złączkach, zapewnia przewodzenie prądu bez spadków napięć i jakichkolwiek zakłóceń. Na przewodach znajdują się informacje umożliwiające ich identyfikację. Produkt ten jest najwyższej jakości, co potwierdza zadowolenie klientów, którzy używają jej od wielu lat.

Duża część radioodtwarzaczy CD, MP3, które można zakupić posiada wtyczkę na końcu której znajduje się gniazdo ISO.

Wykorzystując złącze ISO, które jest przedmiotem tej aukcji będziesz miał możliwość podłączenia każdego nowego radia do instalacji swojego auta.

Do gniazda znajdującego się w Twoim samochodzie należy wpiąć kostkę ISO, która jest przedmiotem aukcji.

Złącze pasuje do:

Marka samochodu:

- Chevrolet
- Isuzu
- GM
- Buick
- Cadillac
- Oldsmobile
- Pontiac
- Saturn

Model samochodu:

- Buick Century 1988->1996
- Buick Electra 1988->1990
- Buick Lesabre 1988->1994
- Buick Park AvenuE 1988->1994
- Buick Regal 1988->1994
- Buick Riviera 1986->1995
- Buick Roadmaster 1991->1994
- Buick Skyhawk 1988->1995
- Cadillac Coupe DE Ville 1988->1993
- Cadillac Deville 1988->1995
- Cadillac Eldorado 1988->1995
- Cadillac Escalade 1999->2002
- Cadillac Escalade EXT 2002
- Cadillac Fleetwood 1988->1996
- Cadillac Seville 1988->1995
- Chevrolet Blazer Full Size 1992->1994
- Chevrolet CK Pickup 1993->2000
- Chevrolet Camaro 2002
- Chevrolet Cavalier 1991->1999
- Chevrolet Celebrity 1990
- Chevrolet Corsica 1991->1996
- Chevrolet Corsica no AC 1988->1990
- Chevrolet Express VAN 1996->2000
- Chevrolet Express VAN 1999
- Chevrolet Impala 1994->1996
- Chevrolet Lumina 1990->2001
- Chevrolet Lumina APV 1990->1996
- Chevrolet Malibu 1997->2000
- Chevrolet S-10 Pickup 1989->2002
- Chevrolet Silverado 1999->2001
- Chevrolet Tahoe 1995->2002
- Chevrolet VAN Fullsize 1988->2000
- Chevrolet Venture 1997->1999
- GMC Envoy 1998->2001
- GMC Jimmy 1988->2000
- GMC S-15-Sonoma 1993->1997
- GMC Safari 1991->2002
- GMC Savana 1996->2000
- GMC Sierra 1988->2002
- GMC Sonoma 1998->2002
- GMC Suburban 1992->1999
- GMC VAN Fullsize 1988->1995
- GMC Yukon 1992->2002
- GMC Yukon-Denali 1995->2002
- Isuzu Hombre 1996->2001
- Oldsmobile Achieva 1992->1995
- Oldsmobile Bravada 1991->1997
- Oldsmobile Cutlass Ciera 1988->1996
- Oldsmobile Cutlass Supreme 1990->1994
- Oldsmobile Eighty-Eight 1989->1993
- Oldsmobile Silhouette 1997->1999
- Oldsmobile Silhouette APV 1990->1996
- Oldsmobile Toronado 1988->1993
- Pontiac 6000 1990->1991
- Pontiac Bonneville 1992->1999
- Pontiac Firebird-Trans AM 1990->2002
- Pontiac Grand AM 1990->2000
- Pontiac Grand Prix 1988->2001
- Pontiac Montana Mini Van 1999
- Pontiac Sunbird 1989->1999
- Pontiac TransSport 1997->1999
- Pontiac TransSport APV 1990->1996
- Saturn SL1-SL2-Sport Coupe 1991->1994
- Saturn Saturn 1995->1999