


Link do produktu: <https://graal.sklep.pl/zlaczce-iso-do-chevrolet-isuzu-gm-buick-cadillac-oldsmobile-pontiac-saturn-p-66.html>



## Złącze iso do Chevrolet, Isuzu, GM, Buick, Cadillac, Oldsmobile, Pontiac, Saturn

Cena brutto	<b>10,65 zł</b>
Cena netto	<b>8,66 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ZRS-AS-60B</b>
Producent	<b>4CARMEDIA</b>

### Opis produktu

## Złącze iso do samochodów Chevrolet Isuzu GM Buick Cadillac Oldsmobile Pontiac Saturn

Po odinstalowaniu oryginalnego radioodtwarzacza należy zamontować złącze, kostkę ISO, przelotkę w ten sposób, żeby dopasować wtyczki od nowego radia do wtyczek od oryginalnej / fabrycznej instalacji auta. Opisywana na tej aukcji kostka ISO umożliwi Ci wykonanie tej czynności.

Kostka ISO, będąca przedmiotem tej aukcji, cechuje się najwyższą jakością. Dzięki temu, że piny w złączach są zabezpieczone przed korozją na kostkach nie osadza się śnież i dają one dobry stabilny kontakt. Czysta beztlonowa miedź, z której wykonane są kable znajdujące się w złączkach, zapewnia przewodzenie prądu bez spadków napięć i jakichkolwiek zakłóceń. Na przewodach znajdują się informacje umożliwiające ich identyfikację. Produkt ten jest najwyższej jakości, co potwierdza zadowolenie klientów, którzy używają jej od wielu lat.

**Duża część radioodtwarzaczy CD, MP3, które można zakupić posiada wtyczkę na końcu której znajduje się gniazdo ISO.**

**Wykorzystując złącze ISO, które jest przedmiotem tej aukcji będziesz miał możliwość podłączenia każdego nowego radia do instalacji swojego auta.**

**Do gniazda znajdującego się w Twoim samochodzie należy wpiąć kostkę ISO, która jest przedmiotem aukcji.**

**Złącze pasuje do:**

**Marka samochodu:**

- Chevrolet
- Isuzu
- GM
- Buick
- Cadillac
- Oldsmobile
- Pontiac
- Saturn

---

**Model samochodu:**

- Buick Century 1988->1996
- Buick Electra 1988->1990
- Buick Lesabre 1988->1994
- Buick Park Avenue 1988->1994
- Buick Regal 1988->1994
- Buick Riviera 1986->1995
- Buick Roadmaster 1991->1994
- Buick Skyhawk 1988->1995
- Cadillac Coupe DE Ville 1988->1993
- Cadillac Deville 1988->1995
- Cadillac Eldorado 1988->1995
- Cadillac Escalade 1999->2002
- Cadillac Escalade EXT 2002
- Cadillac Fleetwood 1988->1996
- Cadillac Seville 1988->1995
- Chevrolet Blazer Full Size 1992->1994
- Chevrolet CK Pickup 1993->2000
- Chevrolet Camaro 2002
- Chevrolet Cavalier 1991->1999
- Chevrolet Celebrity 1990
- Chevrolet Corsica 1991->1996
- Chevrolet Corsica no AC 1988->1990
- Chevrolet Express VAN 1996->2000
- Chevrolet Express VAN 1999
- Chevrolet Impala 1994->1996
- Chevrolet Lumina 1990->2001
- Chevrolet Lumina APV 1990->1996
- Chevrolet Malibu 1997->2000
- Chevrolet S-10 Pickup 1989->2002
- Chevrolet Silverado 1999->2001
- Chevrolet Tahoe 1995->2002
- Chevrolet VAN Fullsize 1988->2000
- Chevrolet Venture 1997->1999
- GMC Envoy 1998->2001
- GMC Jimmy 1988->2000
- GMC S-15-Sonoma 1993->1997
- GMC Safari 1991->2002
- GMC Savana 1996->2000
- GMC Sierra 1988->2002
- GMC Sonoma 1998->2002
- GMC Suburban 1992->1999
- GMC VAN Fullsize 1988->1995
- GMC Yukon 1992->2002
- GMC Yukon-Denali 1995->2002
- Isuzu Hombre 1996->2001
- Oldsmobile Achieva 1992->1995
- Oldsmobile Bravada 1991->1997
- Oldsmobile Cutlass Ciera 1988->1996
- Oldsmobile Cutlass Supreme 1990->1994
- Oldsmobile Eighty-Eight 1989->1993
- Oldsmobile Silhouette 1997->1999
- Oldsmobile Silhouette APV 1990->1996
- Oldsmobile Toronado 1988->1993
- Pontiac 6000 1990->1991
- Pontiac Bonneville 1992->1999
- Pontiac Firebird-Trans AM 1990->2002
- Pontiac Grand AM 1990->2000
- Pontiac Grand Prix 1988->2001
- Pontiac Montana Mini Van 1999
- Pontiac Sunbird 1989->1999
- Pontiac TransSport 1997->1999
- Pontiac TransSport APV 1990->1996
- Saturn SL1-SL2-Sport Coupe 1991->1994
- Saturn Saturn 1995->1999